



FORMATUB VOUS PROPOSE CETTE  
SOLUTION:

---

Pression de travail: 10 bars à 20°C

Température Max: 80°C

Température mini: -5°C

---